

**NÍVEL DE SERVIÇO DO ASSINALAMENTO MARÍTIMO DO ENFIAMENTO DE
ENTRADA DOS PORTOS DE VIANA DO CASTELO E PORTIMÃO, E DO
ENFIAMENTO DO FUNDEADOURO DE SESIMBRA**

1. Entidade responsável: Direção de Faróis
 - a. Serviço disponibilizado: Enfiamento diurno/noturno, constituídos por 2 marcas visuais.
2. Taxa de operacionalidade: os farolins constituintes dos enfiamentos são monitorizados diariamente, pelo que em caso de avaria é assegurado que:
 - a. A operacionalidade do equipamento é reposta no prazo máximo de 48 horas;
 - b. É emitido aviso aos navegantes no prazo máximo de 24 horas.